

RAKEISUUSTUTKIMUS

Projekti	J & T Kaijansinkko	Paikka	Lamminmäki
Urakoitsija	Moniurakointi Heikkilä	Materiaali	SrM
Tilaaja		Lajite	0/32
Yhteyshenkilö	Jari Kaijansinkko	Diaarinro	548
Kunta	Taipalsaari	Kasa	
Lisätieto			


Näytetunnus	2
Näytteenottopvm	18.06.2014
Näytteenottotapa	Asiakkaan ottama
Näytteenottaja	Asiakas

Seulontatapa	Pesuseulonta (SFS-EN 933-1)
Rakeisuusluokka	G ₀
E-moduli [MPa]	200

Kokeen nimi (Menetelmä) [Yksikkö]	Tulos
Vesipitoisuus (SFS-EN 1097-5:99) [%]	2.76
Litteysluku (SFS-EN 933-3:97) [%]	15
Murtopintaisuus (SFS-EN 933-5:98) [%]	59/29
- Ctc, kokonaan murtopintainen	42
- Cc, > 50 % murtopintainen	59
- Cr, < 50 % murtopintainen	41
- Ctr, kokonaan pyörästynyt	29

Seulat mm	Ohjealue		Läpäisy %
	min	max	
45	100	100	100
31.5	85	99	98
16	50	78	67
8	31	60	47
4	18	46	36
2	10	35	28
1	6	26	20
0.5	0	20	13
0.25			9
0.125			6
0.063	0.0	9.0	4.1

* Poikkeaa ohjeseulalta



Huom! Testaustulos koskee ainoastaan testattua näytettä.

Jakelu

Päiväys 12.06.2014

Allekirjoitus

Tyyskä Raimo

Tutkiva laboratorio:
Mikkelin laboratorio
Arinakatu 6-8
50170 Mikkeli
etunimi.sukunimi@destia.fi